

Notes: Testresultatet kan ev ha varit ECTN11 ner 29 istället för ECTX, men tveksam då det bara sprack just under spaden samt ett par centimeter längre.