vassi
Riksgänsen
Sweden
Elevation: 800 m
Aspect: W
Specifics:

Daniel Berglund
04/03/2019 - 11:00
Co-ord: 68.27479N, 19.06128E
Slope Angle: 27°
Wind Loading: yes

Stability:
Air Temperature: -14°C
Sky Cover: SCT
Precipitation: NO
Wind: W Light Breeze

HS:170
PF:15

Layer Notes:
27.5-44cm: Problematic layer



Notes: läsida, stenig mark, ALP