Kesänkitunturi

Finland

Elevation: 460 m

Aspect: W

Elina Molkkari

20/02/2021 - 11:35

Co-ord: 35W 383053E 7501732N

Slope Angle: 22°

Wind Loading: yes

Specifics: Collapsing, localized; Cracking; We skied slope

Stability:

Air Temperature: -11.9°C

Sky Cover: OVC

Precipitation: S-1

Wind: E Moderate

HS:106

PF:40

Layer Notes:

77-66cm: kerroksen sisällä myös SH

77-66cm: Problematic layer



Notes: Maa kivirakkaa. Tein alueelle hieman ylemmäs noin 470m korkeuteen toisen ECT testin, missä tuiskulunta oli kinostunut enemmän noin 40cm ja se oli jo tiiviimpää, sain ECTP11, samasta heikosta kerroksesta (77-66 tässä profiilissa). Uusi tuiskulumi alkoi muodostamaan laattaa ja se halkeili paikoitellen suksien alla. Lapioidessa lumi selkeästi halkeili uuden tuiskulumen ja alempana olevan heikon kerroksen kohdalta joka reagoi testeissäkin.