Kungsleden
Västra Vindelfjällen
Sweden
Elevation: 825 m
Aspect: 320°
Specifics: Pit is adjacent to avalanche: crown; Poor pit location

Johan af Ekenstam
25/02/2024 - 12:10
Co-ord: 33W 506012E 7305594N
Slope Angle: 25°
Wind Loading: yes

Stability:
Air Temperature: -3.3°C
Sky Cover: OVC
Precipitation: NO
Wind: SW Moderate

HS:350
PF:5

Layer Notes:
38-52cm: Problematic layer



Notes: Brottkantprofil för Na2 med 70-140 cm brottkant. Efter testet såg jag en delvis överdrevad spricka 15 meter från profilen högre upp i sluttningen. Testet är inte representativt eftersom flaket redan hade kollapsat.
Lavinens svaga lager ner 51 cm i profilen.