Eldborgargil
Southwest corner
Iceland
Elevation: 600 m
Aspect: W
Specifics:

Elias Arnar Ninuson
26/03/2024 - 13:00
Co-ord: 63.98535N, -21.61687W
Slope Angle: 28°
Wind Loading: yes

Stability:
Air Temperature: -3°C
Sky Cover: BKN
Precipitation: NO
Wind: E Moderate

HS:50

Layer Notes:
0-10cm: Flóð fóru á þessu lagi.
0-10cm: Problematic layer



Notes: Tvö lítil snjóflóð féllu á efsta lagi ofan við gryfju þegar gengið var á snjónum. Annað stærra hafði fallið áður á sama lagi sem er víða djúpt á söfnunarsvæðum.