Kobåset
Västra Vindelfjällen
Sweden
Elevation: 900 m
Aspect: 260°
Specifics: Collapsing, localized; Cracking

Johan af Ekenstam
27/02/2018 - 13:30
Co-ord: 65.83514N, 15.15731E
Slope Angle: 17°
Wind Loading: previous

Stability:
Air Temperature: -12.3°C
Sky Cover: FEW
Precipitation: NO
Wind: NW Moderate

HS:400
PF:20

Layer Notes:
53-58cm: SH 22 feb
53-58cm: Problematic layer



Notes: Turbulent vind, generellt måttlig från SO. Stundtals lätt snödrev. Många kollapser på drevsnöflak i flack terräng på väg till grävplatsen.